

Detail Laporan



Informasi Laporan (User)

| | |
|-------------------|---|
| ID Laporan | 2545960002 |
| Tanggal Laporan | 16 September 2025, 21:52 WITA |
| Kecamatan | Samarinda Utara |
| Kelurahan | Lempake |
| Alamat Lokasi | Nama jalan tidak ditemukan dari peta. |
| Deskripsi Laporan | Jalan masih berupa tanah dan setiap hujan ringan pasti licin |
| Jenis Kerusakan | Permukaan tidak rata |
| Tingkat Kerusakan | berat |
| Koordinat | -0.4205290, 117.2000510 |
| Link Peta | https://www.google.com/maps?q=-0.420529,117.200051 |
| Jumlah Foto | 1 Foto |

Dokumentasi Kerusakan (User)



Foto 1



Informasi Tindak Lanjut Petugas

| | |
|---------------------|---|
| Status | Disposisi |
| Keterangan Petugas | Kegiatan/pekerjaan berupa pembangunan jalan dengan skala berat telah diteruskan/disposisikan kepada pihak yang berwenang, yaitu Bidang Bina Marga DPUPR Kota Samarinda, untuk proses lebih lanjut sesuai kewenangan. |
| Jumlah Foto Petugas | 0 Foto |