

Detail Laporan

Informasi Laporan (User)

ID Laporan	2644890001
Tanggal Lapor	11 Juni 2026, 08:14 WITA
Kecamatan	Samarinda Ulu
Kelurahan	Dadi Mulya
Alamat Lokasi	Gang 5 Jalan DR Wahidin Sudiro Husodo
Deskripsi Laporan	Jalan Rusak dan aspalnya banyak yang terkelupas sudah lama sekali tidak diperbaiki untuk akses utama jalan warga rt tetangga /sebelah
Jenis Kerusakan	Permukaan tergerus
Tingkat Kerusakan	berat
Koordinat	-0.4912080, 117.1412970
Link Peta	https://www.google.com/maps?q=-0.491208,117.141297
Dokumen Pendukung	Lihat Dokumen (PDF)
Jumlah Foto	3 Foto

Dokumentasi Kerusakan (User)



Foto 1



Foto 2




Foto 3

Informasi Tindak Lanjut Petugas

Status	Disposisi
Keterangan Petugas	Kegiatan/Pekerjaan berupa perbaikan jalan dengan skala berat telah diteruskan/disposisikan kepada pihak yang berwenang, yaitu Bidang Bina Marga DPUPR Kota Samarinda, untuk proses lebih lanjut sesuai kewenangan.
Jumlah Foto Petugas	0 Foto