

Detail Laporan

Informasi Laporan (User)

ID Laporan	2547080001
Tanggal Laporan	28 Agustus 2025, 17:29 WITA
Kecamatan	Sungai Kunjang
Kelurahan	Lok Bahu
Alamat Lokasi	Jalan Pusaka RT. 016 Jembatan Kedua
Deskripsi Laporan	Jalan Pada Jembatan kedua Di Jalan Pusaka RT. 016 ini terdapat Kondisi Aspal Yang sudah terkikis dikarenakan sudah lama tidak dilakukan perbaikan sejak Tahun 2018 yang lalu
Jenis Kerusakan	Permukaan tidak rata
Tingkat Kerusakan	sedang
Koordinat	-0.4943060, 117.0825500
Link Peta	https://www.google.com/maps?q=-0.494306,117.082550
Jumlah Foto	2 Foto


Dokumentasi Kerusakan (User)



Foto 1



Foto 2



Informasi Tindak Lanjut Petugas

Status

Telah Dikerjakan

Jumlah Foto Petugas

1 Foto

Dokumentasi Tindak Lanjut (Petugas)



Foto 1

