

Detail Laporan

Informasi Laporan (User)

ID Laporan	2547060001
Tanggal Laporan	17 September 2025, 07:52 WITA
Kecamatan	Sungai Kunjang
Kelurahan	Loa Bakung
Alamat Lokasi	K.H. Mas Mansyur
Deskripsi Laporan	Jalan rusak dan berlubang antara jembatan dan jalan
Jenis Kerusakan	Lubang-lubang
Tingkat Kerusakan	berat
Koordinat	-0.5364680, 117.0889760
Link Peta	https://www.google.com/maps?q=-0.536468,117.088976
Jumlah Foto	1 Foto

Dokumentasi Kerusakan (User)



Foto 1

Informasi Tindak Lanjut Petugas

Status

Disposisi

Keterangan Petugas

Kegiatan/Pekerjaan pada Jalan KH. Mas Mansyur merupakan ruas jalan provinsi, sehingga penanganannya menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Laporan dan permohonan perbaikan telah kami disposisikan kepada Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Provinsi Kalimantan Timur untuk proses tindak lanjut sesuai kewenangan.

Jumlah Foto Petugas

0 Foto