

Detail Laporan

Informasi Laporan (User)

ID Laporan	2547080003
Tanggal Lapo	19 September 2025, 10:16 WITA
Kecamatan	Sungai Kunjang
Kelurahan	Lok Bahu
Alamat Lokasi	Jalan Mohammad Said
Deskripsi Laporan	Ada dua jembatan Pertama yang sesuai lokasi titik Dan yang jembatan kedua setelah jembatan pertama. Kondisi membahayakannya masyarakat. Tolong untuk segera upaya perbaikan.
Jenis Kerusakan	Lubang-lubang
Tingkat Kerusakan	sedang
Koordinat	-0.4898140, 117.0993060
Link Peta	https://www.google.com/maps?q=-0.489814,117.099306
Jumlah Foto	2 Foto

Dokumentasi Kerusakan (User)



Foto 1



Foto 2

Informasi Tindak Lanjut Petugas

Status

Telah Disurvei

Keterangan Petugas

Telah dilakukan survei jalan pada dua titik lokasi tersebut oleh petugas lapangan UPTD Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kota Samarinda.

Jumlah Foto Petugas

1 Foto

Dokumentasi Tindak Lanjut (Petugas)



Foto 1