Bukti Laporan (Publik)

Sistem Pelaporan Kerusakan Jalan

ID LAPORAN
2542760004

Detail Laporan

Informasi Laporan (User)

ID Laporan	**2542760004**
Tanggal Lapor	**13 November 2025, 18:18 WITA**
Kecamatan	**Samarinda Kota**
Kelurahan	**Bugis**
Alamat Lokasi	**Jalan Pirus RT. 10**
Deskripsi Laporan	**Jalan Umum dalam keadaan Rusak Parah, mohon dibantu pengaspalan jalan menuju SMPN 35 Samarinda dan SDN. Selama ini belum ada perbaikan dan pengaspalan jalan sejak 2017 hingga sekarang**
Jenis Kerusakan	**Lubang-lubang**
Tingkat Kerusakan	**sedang**
Koordinat	**-0.4986890, 117.1456580**
Link Peta	**https://www.google.com/maps?q=-0.498689,117.145658**
Dokumen Pendukung	**Lihat Dokumen (PDF)**
Jumlah Foto	**1 Foto**

Dokumentasi Kerusakan (User)

Foto 1

Informasi Tindak Lanjut Petugas

Status	**Telah Disurvei**
Jumlah Foto Petugas	**0 Foto**