Bukti Laporan (Publik)

Sistem Pelaporan Kerusakan Jalan



Detail Laporan

Informasi Laporan (User)	
ID Laporan	2544870001
Tanggal Lapor	11 September 2025, 11:39 WITA
Kecamatan	Samarinda Ulu
Kelurahan	Air Hitam
Alamat Lokasi	Jalan Juanda 7
Deskripsi Laporan	Jalan bolong
Jenis Kerusakan	Lubang-lubang
Tingkat Kerusakan	sedang
Koordinat	-0.4770220, 117.1350420
Link Peta	https://www.google.com/maps?q=-0.477022,117.135042
Jumlah Foto	2 Foto

Dokumentasi Kerusakan (User)







Informasi Tindak Lanjut Petugas

Status	Disposisi
Keterangan Petugas	Kegiatan/Pekerjaan berupa perbaikan jalan dengan skala berat telah diteruskan/disposisikan kepada pihak yang berwenang, yaitu Bidang Bina Marga DPUPR Kota Samarinda, untuk proses lebih lanjut sesuai kewenangan.
Jumlah Foto Petugas	0 Foto