Bukti Laporan (Publik)

Sistem Pelaporan Kerusakan Jalan

ID LAPORAN
2545270001

Detail Laporan

Informasi Laporan (User)

ID Laporan	**2545270001**
Tanggal Lapor	**29 Agustus 2025, 22:58 WITA**
Kecamatan	**Samarinda Utara**
Kelurahan	**Sempaja Timur**
Alamat Lokasi	**Jalan Kyai Haji Wahid Hasyim II**
Deskripsi Laporan	**Jalan nya mengalami penurunan, kemungkinan efek pekerjaan drainase beberapa bulan yang lalu. Serta menimbulkan korban jatuh dari pengendara motor pada malam hari.**
Jenis Kerusakan	**Lubang-lubang**
Tingkat Kerusakan	**sedang**
Koordinat	**-0.4404800, 117.1537290**
Link Peta	**https://www.google.com/maps?q=-0.440480,117.153729**
Jumlah Foto	**1 Foto**

Dokumentasi Kerusakan (User)

Foto 1

Informasi Tindak Lanjut Petugas

Status	**Disposisi**
Keterangan Petugas	**Kegiatan/Pekerjaan pada Jalan Wahid Hasyim II merupakan ruas jalan provinsi, sehingga penanganannya menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Laporan dan permohonan perbaikan telah kami disposisikan kepada Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Provinsi Kalimantan Timur untuk proses tindak lanjut sesuai kewenangan.**
Jumlah Foto Petugas	**0 Foto**