Bukti Laporan (Publik)

Sistem Pelaporan Kerusakan Jalan

ID LAPORAN
2545270002

Detail Laporan

Informasi Laporan (User)

ID Laporan	**2545270002**
Tanggal Lapor	**31 Agustus 2025, 08:12 WITA**
Kecamatan	**Samarinda Utara**
Kelurahan	**Sempaja Timur**
Alamat Lokasi	**Jalan Bengkuring Raya**
Deskripsi Laporan	**Jalan berlubang-lubang**
Jenis Kerusakan	**Lubang-lubang**
Tingkat Kerusakan	**sedang**
Koordinat	**-0.4296520, 117.1593710**
Link Peta	**https://www.google.com/maps?q=-0.429652,117.159371**
Jumlah Foto	**1 Foto**

Dokumentasi Kerusakan (User)

Foto 1

Informasi Tindak Lanjut Petugas

Status	**Telah Disurvei**
Jumlah Foto Petugas	**1 Foto**

Dokumentasi Tindak Lanjut (Petugas)

Foto 1