Bukti Laporan (Publik)

Sistem Pelaporan Kerusakan Jalan

ID LAPORAN
2545930002

Detail Laporan

Informasi Laporan (User)

ID Laporan	**2545930002**
Tanggal Lapor	**21 September 2025, 05:25 WITA**
Kecamatan	**Samarinda Utara**
Kelurahan	**Sempaja Selatan**
Alamat Lokasi	**Pramuka 1B**
Deskripsi Laporan	**Parah belum pernah dapat bantuan selalu pakai swadaya**
Jenis Kerusakan	**Permukaan tidak rata**
Tingkat Kerusakan	**berat**
Koordinat	**-0.4620140, 117.1512700**
Link Peta	**https://www.google.com/maps?q=-0.462014,117.151270**
Jumlah Foto	**1 Foto**

Dokumentasi Kerusakan (User)

Foto 1

Informasi Tindak Lanjut Petugas

Status	**Disposisi**
Keterangan Petugas	**Kegiatan/Pekerjaan berupa perbaikan jalan dengan skala berat telah diteruskan/disposisikan kepada pihak yang berwenang, yaitu Bidang Bina Marga DPUPR Kota Samarinda, untuk proses lebih lanjut sesuai kewenangan.**
Jumlah Foto Petugas	**0 Foto**