Bukti Laporan (Publik)

Sistem Pelaporan Kerusakan Jalan

ID LAPORAN
2545960001

Detail Laporan

Informasi Laporan (User)

ID Laporan	**2545960001**
Tanggal Lapor	**11 Agustus 2025, 19:26 WITA**
Kecamatan	**Samarinda Utara**
Kelurahan	**Lempake**
Alamat Lokasi	**Jalan Girirejo**
Deskripsi Laporan	**Kondisi cor semen yang terkikis sehingga saat hujan jalan ini sangat licin karena ada batu coral**
Jenis Kerusakan	**Ambles**
Tingkat Kerusakan	**sedang**
Koordinat	**-0.4088930, 117.1863480**
Link Peta	**https://www.google.com/maps?q=-0.408893,117.186348**
Dokumen Pendukung	**Lihat Dokumen (PDF)**
Jumlah Foto	**1 Foto**

Dokumentasi Kerusakan (User)

Foto 1

Informasi Tindak Lanjut Petugas

Status	**Telah Dikerjakan**
Jumlah Foto Petugas	**1 Foto**

Dokumentasi Tindak Lanjut (Petugas)

Foto 1