

Detail Laporan

Informasi Laporan (User)

ID Laporan	2545960003
Tanggal Lapo	11 Oktober 2025, 03:05 WITA
Kecamatan	Samarinda Utara
Kelurahan	Lempake
Alamat Lokasi	Jalan Andika
Deskripsi Laporan	Sambungan cor an dn sambungan jembatan mnta di aspal
Jenis Kerusakan	Slab pecah/retak di sambungan
Tingkat Kerusakan	ringan
Koordinat	-0.4414370, 117.1956260
Link Peta	https://www.google.com/maps?q=-0.441437,117.195626
Jumlah Foto	1 Foto

Dokumentasi Kerusakan (User)



Foto 1

Informasi Tindak Lanjut Petugas

Status **Telah Disurvei**

Jumlah Foto Petugas **1 Foto**

Dokumentasi Tindak Lanjut (Petugas)



Foto 1