Bukti Laporan (Publik)

Sistem Pelaporan Kerusakan Jalan

ID LAPORAN
2545960003

Detail Laporan

Informasi Laporan (User)

ID Laporan	**2545960003**
Tanggal Lapor	**11 Oktober 2025, 03:05 WITA**
Kecamatan	**Samarinda Utara**
Kelurahan	**Lempake**
Alamat Lokasi	**Jalan Andika**
Deskripsi Laporan	**Sambungan cor an dn sambungan jembatan mnta di aspal**
Jenis Kerusakan	**Slab pecah/retak di sambungan**
Tingkat Kerusakan	**ringan**
Koordinat	**-0.4414370, 117.1956260**
Link Peta	**https://www.google.com/maps?q=-0.441437,117.195626**
Jumlah Foto	**1 Foto**

Dokumentasi Kerusakan (User)

Foto 1

Informasi Tindak Lanjut Petugas

Status	**Telah Disurvei**
Jumlah Foto Petugas	**1 Foto**

Dokumentasi Tindak Lanjut (Petugas)

Foto 1