## **Bukti Laporan (Publik)**

Sistem Pelaporan Kerusakan Jalan





## **Detail Laporan**

Informasi Laporan (User)	
ID Laporan	2546980002
Tanggal Lapor	17 September 2025, 08:57 WITA
Kecamatan	Sambutan
Kelurahan	Sambutan
Alamat Lokasi	Nama jalan tidak ditemukan dari peta.
Deskripsi Laporan	Kondisi rusak parah
Jenis Kerusakan	Permukaan tidak rata
Tingkat Kerusakan	berat
Koordinat	-0.4969710, 117.2126520
Link Peta	https://www.google.com/maps?q=-0.496971,117.212652
Jumlah Foto	1 Foto

## Dokumentasi Kerusakan (User)







## Informasi Tindak Lanjut Petugas

Status	Disposisi
Keterangan Petugas	Kegiatan/Pekerjaan berupa pembangunan jalan dengan skala berat telah diteruskan/disposisikan kepada pihak yang berwenang, yaitu Bidang Bina Marga DPUPR Kota Samarinda, untuk proses lebih lanjut sesuai kewenangan.
Jumlah Foto Petugas	0 Foto