Bukti Laporan (Publik)

Sistem Pelaporan Kerusakan Jalan

ID LAPORAN
2547050003

Detail Laporan

Informasi Laporan (User)

ID Laporan	**2547050003**
Tanggal Lapor	**25 September 2025, 10:54 WITA**
Kecamatan	**Sungai Kunjang**
Kelurahan	**Karang Asam Ulu**
Alamat Lokasi	**Jalan Insinyur Sutami**
Deskripsi Laporan	**Adanya kerusakan jalan yang cukup parah di kawasan pergudangan jalan insinyur sutami, mohon untuk segera ditindaklanjuti. Terimakasih dan salam sejahtera.**
Jenis Kerusakan	**Lubang-lubang**
Tingkat Kerusakan	**berat**
Koordinat	**-0.5206140, 117.1107490**
Link Peta	**https://www.google.com/maps?q=-0.520614,117.110749**
Jumlah Foto	**3 Foto**

Dokumentasi Kerusakan (User)

Foto 1

Foto 2

Foto 3

Informasi Tindak Lanjut Petugas

Status	**Disposisi**
Keterangan Petugas	**Kegiatan/Pekerjaan berupa pembangunan jalan dengan skala berat telah diteruskan/disposisikan kepada pihak yang berwenang, yaitu Bidang Bina Marga DPUPR Kota Samarinda, untuk proses lebih lanjut sesuai kewenangan.**
Jumlah Foto Petugas	**0 Foto**