Bukti Laporan (Publik)

Sistem Pelaporan Kerusakan Jalan



Detail Laporan

Informasi Laporan (User)	
ID Laporan	2547080008
Tanggal Lapor	02 November 2025, 08:48 WITA
Kecamatan	Sungai Kunjang
Kelurahan	Lok Bahu
Alamat Lokasi	Jl.pusaka GG melati blok B
Deskripsi Laporan	Mohon perbaikan segera pada blok B nya saja klo hujan becek klo panas debu
Jenis Kerusakan	Permukaan tidak rata
Tingkat Kerusakan	berat
Koordinat	-0.4956650, 117.0875180
Link Peta	https://www.google.com/maps?q=-0.495665,117.087518
Jumlah Foto	3 Foto

Dokumentasi Kerusakan (User)







Foto 2

Foto 3

Informasi Tindak Lanjut Petugas

Status	Disposisi
Keterangan Petugas	Kegiatan/Pekerjaan berupa pembangunan jalan dengan skala berat telah diteruskan/disposisikan kepada pihak yang berwenang, yaitu Bidang Bina Marga DPUPR Kota Samarinda, untuk proses lebih lanjut sesuai kewenangan.
Jumlah Foto Petugas	0 Foto