

Detail Laporan

Informasi Laporan (User)

ID Laporan	2639630001
Tanggal Lapor	24 Agustus 2026, 23:00 WITA
Kecamatan	Loa Janan Ilir
Kelurahan	Simpang Tiga (Loa Janan Ilir)
Alamat Lokasi	Jl. Soekarno Hatta RT. 12
Deskripsi Laporan	minta perbaikan parit di pinggir jalan raya soekarno hatta rt 12 kel.simpang 3
Jenis Kerusakan	Ambles
Tingkat Kerusakan	berat
Koordinat	-0.5764800, 117.0878620
Link Peta	https://www.google.com/maps?q=-0.576480,117.087862
Jumlah Foto	3 Foto

Dokumentasi Kerusakan (User)



Foto 1



Foto 2



Foto 3

Informasi Tindak Lanjut Petugas

Status	Disposisi
Keterangan Petugas	Kegiatan/pekerjaan berupa perbaikan parit telah diteruskan/disposisikan kepada pihak yang berwenang, yaitu UPTD Pemeliharaan Saluran Drainase dan Irigasi Kota Samarinda, untuk proses lebih lanjut sesuai kewenangan.
Jumlah Foto Petugas	0 Foto