

Detail Laporan

Informasi Laporan (User)

ID Laporan	2641720001
Tanggal Lapor	16 Juli 2026, 20:12 WITA
Kecamatan	Samarinda Ilir
Kelurahan	Pelita
Alamat Lokasi	Jalan K.H. Samanhudi Gang Annoor 1
Deskripsi Laporan	Jalan rusak sepanjang 150 meter dari pintu masuk hingga pertengahan gang membahayakan pengendara motor. Sebagian ruas jalan memang sudah disemen. Namun, separuh jalan lainnya menuju pintu masuk utama masih rusak dan belum diperbaiki
Jenis Kerusakan	Permukaan tidak rata
Tingkat Kerusakan	berat
Koordinat	-0.4872350, 117.1609900
Link Peta	https://www.google.com/maps?q=-0.487235,117.160990
Jumlah Foto	3 Foto

Dokumentasi Kerusakan (User)



Foto 1



Foto 2



Foto 3

Informasi Tindak Lanjut Petugas

Status	Disposisi
Keterangan Petugas	Kegiatan/Pekerjaan berupa perbaikan jalan dengan skala berat telah diteruskan/disposisikan kepada pihak yang berwenang, yaitu Bidang Bina Marga DPUPR Kota Samarinda, untuk proses lebih lanjut sesuai kewenangan.
Jumlah Foto Petugas	0 Foto