

Detail Laporan

Informasi Laporan (User)

ID Laporan	2642770002
Tanggal Laporan	05 Mei 2026, 10:52 WITA
Kecamatan	Samarinda Kota
Kelurahan	Sei/Sungai Pinang Luar
Alamat Lokasi	Jalan Kartini
Deskripsi Laporan	Trotoar rusak di Jl. Kartini memaksa siswa berjalan di bahu jalan dan berisiko kecelakaan, sehingga perlu segera diperbaiki.
Jenis Kerusakan	Permukaan tidak rata
Tingkat Kerusakan	berat
Koordinat	-0.4955930, 117.1566230
Link Peta	https://www.google.com/maps?q=-0.495593,117.156623
Dokumen Pendukung	Lihat Dokumen (PDF)
Jumlah Foto	3 Foto

Dokumentasi Kerusakan (User)



Foto 1



Foto 2



Foto 3

Informasi Tindak Lanjut Petugas

Status **Telah Disurvei**

Jumlah Foto Petugas **1 Foto**

Dokumentasi Tindak Lanjut (Petugas)



Foto 1

