Bukti Laporan (Publik)

Sistem Pelaporan Kerusakan Jalan

ID LAPORAN
2644880002

Detail Laporan

Informasi Laporan (User)

ID Laporan	**2644880002**
Tanggal Lapor	**25 Februari 2026, 21:45 WITA**
Kecamatan	**Samarinda Ulu**
Kelurahan	**Air Putih**
Alamat Lokasi	**Nama jalan tidak ditemukan dari peta.**
Deskripsi Laporan	**Jalan bolong terkena arus**
Jenis Kerusakan	**Ambles**
Tingkat Kerusakan	**sedang**
Koordinat	**-0.4756160, 117.1290210**
Link Peta	**https://www.google.com/maps?q=-0.475616,117.129021**
Jumlah Foto	**1 Foto**

Dokumentasi Kerusakan (User)

Foto 1

Informasi Tindak Lanjut Petugas

Status	**Telah Disurvei**
Jumlah Foto Petugas	**1 Foto**

Dokumentasi Tindak Lanjut (Petugas)

Foto 1