Bukti Laporan (Publik)

Sistem Pelaporan Kerusakan Jalan

ID LAPORAN
2644890001

Detail Laporan

Informasi Laporan (User)

ID Laporan	**2644890001**
Tanggal Lapor	**11 Juni 2026, 16:14 WITA**
Kecamatan	**Samarinda Ulu**
Kelurahan	**Dadi Mulya**
Alamat Lokasi	**Gang 5 Jalan DR Wahidin Sudiro Husodo**
Deskripsi Laporan	**Jalan Rusak dan aspalnya banyak yang terkelupas sudah lama sekali tidak diperbaiki untuk akses utama jalan warga rt tetangga /sebelah**
Jenis Kerusakan	**Permukaan tergerus**
Tingkat Kerusakan	**berat**
Koordinat	**-0.4912080, 117.1412970**
Link Peta	**https://www.google.com/maps?q=-0.491208,117.141297**
Dokumen Pendukung	**Lihat Dokumen (PDF)**
Jumlah Foto	**3 Foto**

Dokumentasi Kerusakan (User)

Foto 1

Foto 2



Foto 3

Informasi Tindak Lanjut Petugas

Status	**Disposisi**
Keterangan Petugas	**Kegiatan/Pekerjaan berupa perbaikan jalan dengan skala berat telah diteruskan/disposisikan kepada pihak yang berwenang, yaitu Bidang Bina Marga DPUPR Kota Samarinda, untuk proses lebih lanjut sesuai kewenangan.**
Jumlah Foto Petugas	**0 Foto**