Bukti Laporan (Publik)

Sistem Pelaporan Kerusakan Jalan

ID LAPORAN
2644890002

Detail Laporan

Informasi Laporan (User)

ID Laporan	**2644890002**
Tanggal Lapor	**17 Juni 2026, 19:00 WITA**
Kecamatan	**Samarinda Ulu**
Kelurahan	**Dadi Mulya**
Alamat Lokasi	**Jalan Bhayangkara**
Deskripsi Laporan	**Lobang Jl. Bhayangkara pas kapsulan depan Polsek Kota sangat membahayakan sudah sering dilakukan penambalan swadaya warga. Semoga pihak yg terkait bisa memperbaikinya**
Jenis Kerusakan	**Lubang-lubang**
Tingkat Kerusakan	**sedang**
Koordinat	**-0.4948690, 117.1437730**
Link Peta	**https://www.google.com/maps?q=-0.494869,117.143773**
Jumlah Foto	**1 Foto**

Dokumentasi Kerusakan (User)

Foto 1

Informasi Tindak Lanjut Petugas

Status	**Telah Dikerjakan**
Jumlah Foto Petugas	**1 Foto**

Dokumentasi Tindak Lanjut (Petugas)

Foto 1