Bukti Laporan (Publik)

Sistem Pelaporan Kerusakan Jalan

ID LAPORAN
2645930001

Detail Laporan

Informasi Laporan (User)

ID Laporan	**2645930001**
Tanggal Lapor	**15 Juli 2026, 17:34 WITA**
Kecamatan	**Samarinda Utara**
Kelurahan	**Sempaja Selatan**
Alamat Lokasi	**Jalan Kyai Haji Wahid Hasyim II**
Deskripsi Laporan	**Jalanan rusak dan bergelombang mulai depan spbu sampai gg rimba, sangat membahayakan terutama untuk pengendara motor karena dilewati bnyak kendaraan besar**
Jenis Kerusakan	**Lubang-lubang**
Tingkat Kerusakan	**sedang**
Koordinat	**-0.4415750, 117.1546930**
Link Peta	**https://www.google.com/maps?q=-0.441575,117.154693**
Jumlah Foto	**1 Foto**

Dokumentasi Kerusakan (User)



Foto 1

Informasi Tindak Lanjut Petugas

Status	**Disposisi**
Keterangan Petugas	**Kegiatan/Pekerjaan pada Jalan Kyai Haji Wahid Hasyim II merupakan ruas jalan provinsi, sehingga penanganannya menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Laporan dan permohonan perbaikan telah kami disposisikan kepada Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Provinsi Kalimantan Timur untuk proses tindak lanjut sesuai kewenangan.**
Jumlah Foto Petugas	**0 Foto**