

Detail Laporan

Informasi Laporan (User)

ID Laporan	2645930001
Tanggal Lapor	15 Juli 2026, 17:34 WITA
Kecamatan	Samarinda Utara
Kelurahan	Sempaja Selatan
Alamat Lokasi	Jalan Kyai Haji Wahid Hasyim II
Deskripsi Laporan	Jalanan rusak dan bergelombang mulai depan spbu sampai gg rimba, sangat membahayakan terutama untuk pengendara motor karena dilewati bnyak kendaraan besar
Jenis Kerusakan	Lubang-lubang
Tingkat Kerusakan	sedang
Koordinat	-0.4415750, 117.1546930
Link Peta	https://www.google.com/maps?q=-0.441575,117.154693
Jumlah Foto	1 Foto

Dokumentasi Kerusakan (User)




Foto 1

Informasi Tindak Lanjut Petugas

Status

Disposisi

Keterangan Petugas

Kegiatan/Pekerjaan pada Jalan Kyai Haji Wahid Hasyim II merupakan ruas jalan provinsi, sehingga penanganannya menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Laporan dan permohonan perbaikan telah kami disposisikan kepada Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Provinsi Kalimantan Timur untuk proses tindak lanjut sesuai kewenangan.

Jumlah Foto Petugas

0 Foto