

Detail Laporan

Informasi Laporan (User)

ID Laporan	2645960001
Tanggal Lapo	04 Februari 2026, 00:48 WITA
Kecamatan	Samarinda Utara
Kelurahan	Lempake
Alamat Lokasi	Gang Keluarga 1
Deskripsi Laporan	Jalan terdampak longsor
Jenis Kerusakan	Longsor
Tingkat Kerusakan	sedang
Koordinat	-0.4235760, 117.1993650
Link Peta	https://www.google.com/maps?q=-0.423576,117.199365
Jumlah Foto	3 Foto

Dokumentasi Kerusakan (User)



Foto 1



Foto 2



Foto 3

Informasi Tindak Lanjut Petugas

Status

Telah Dikerjakan

Jumlah Foto Petugas

0 Foto