Bukti Laporan (Publik)

Sistem Pelaporan Kerusakan Jalan

ID LAPORAN
2645960001

Detail Laporan

Informasi Laporan (User)

ID Laporan	**2645960001**
Tanggal Lapor	**04 Februari 2026, 00:48 WITA**
Kecamatan	**Samarinda Utara**
Kelurahan	**Lempake**
Alamat Lokasi	**Gang Keluarga 1**
Deskripsi Laporan	**Jalan terdampak longsor**
Jenis Kerusakan	**Longsor**
Tingkat Kerusakan	**sedang**
Koordinat	**-0.4235760, 117.1993650**
Link Peta	**https://www.google.com/maps?q=-0.423576,117.199365**
Jumlah Foto	**3 Foto**

Dokumentasi Kerusakan (User)

Foto 1

Foto 2

Foto 3

Informasi Tindak Lanjut Petugas

Status	**Telah Dikerjakan**
Jumlah Foto Petugas	**0 Foto**