Bukti Laporan (Publik)

Sistem Pelaporan Kerusakan Jalan

ID LAPORAN
2645960002

Detail Laporan

Informasi Laporan (User)

ID Laporan	**2645960002**
Tanggal Lapor	**04 Februari 2026, 20:45 WITA**
Kecamatan	**Samarinda Utara**
Kelurahan	**Lempake**
Alamat Lokasi	**Nama jalan tidak ditemukan dari peta.**
Deskripsi Laporan	**Jalan perumahan bumi alam indah clster kruing 2 blok b4,,, saat ini jalas amblas posisi jalan betong gantung**
Jenis Kerusakan	**Ambles**
Tingkat Kerusakan	**berat**
Koordinat	**-0.4389790, 117.2004240**
Link Peta	**https://www.google.com/maps?q=-0.438979,117.200424**
Jumlah Foto	**1 Foto**

Dokumentasi Kerusakan (User)

Foto 1

Informasi Tindak Lanjut Petugas

Status	**Disposisi**
Keterangan Petugas	**Laporan jalan ambles di Perumahan Bumi Alam Indah Cluster Kruing 2 Blok B4 telah dikonfirmasikan kepada pihak yang berwenang, yaitu Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Kota Samarinda, untuk proses lebih lanjut sesuai kewenangan.**
Jumlah Foto Petugas	**0 Foto**