Bukti Laporan (Publik)

Sistem Pelaporan Kerusakan Jalan

ID LAPORAN
2645960003

Detail Laporan

Informasi Laporan (User)

ID Laporan	**2645960003**
Tanggal Lapor	**15 Juni 2026, 16:06 WITA**
Kecamatan	**Samarinda Utara**
Kelurahan	**Lempake**
Alamat Lokasi	**Jalan Belimau**
Deskripsi Laporan	**Jalan turun bekas galian pipa dan berbahaya bagi pengendara yg melintas, sudah beberapa kali ditangani warga tapi kembali turun/amblas. Mohon untuk bisa ditangani secepatnya. Terima kasih**
Jenis Kerusakan	**Ambles**
Tingkat Kerusakan	**sedang**
Koordinat	**-0.4318390, 117.1795440**
Link Peta	**https://www.google.com/maps?q=-0.431839,117.179544**
Jumlah Foto	**3 Foto**

Dokumentasi Kerusakan (User)

Foto 1

Foto 2

Foto 3

Informasi Tindak Lanjut Petugas

Status	**Telah Dikerjakan**
Jumlah Foto Petugas	**0 Foto**