Bukti Laporan (Publik)

Sistem Pelaporan Kerusakan Jalan

ID LAPORAN
2647060001

Detail Laporan

Informasi Laporan (User)

ID Laporan	**2647060001**
Tanggal Lapor	**12 Mei 2026, 20:24 WITA**
Kecamatan	**Sungai Kunjang**
Kelurahan	**Loa Bakung**
Alamat Lokasi	**Jalan Manunggal gang 23**
Deskripsi Laporan	**Kondisi jalan berlubang, berlumpur, dan tergenang air saat hujan sehingga membahayakan pengguna jalan, terutama pengendara motor dan pejalan kaki. Jalan juga menjadi licin dan sulit dilalui warga sehari-hari.**
Jenis Kerusakan	**Permukaan tidak rata**
Tingkat Kerusakan	**berat**
Koordinat	**-0.5239000, 117.0956380**
Link Peta	**https://www.google.com/maps?q=-0.523900,117.095638**
Jumlah Foto	**1 Foto**

Dokumentasi Kerusakan (User)

Foto 1

Informasi Tindak Lanjut Petugas

Status	**Disposisi**
Keterangan Petugas	**Kegiatan/Pekerjaan berupa perbaikan jalan dengan skala berat telah diteruskan/disposisikan kepada pihak yang berwenang, yaitu Bidang Bina Marga DPUPR Kota Samarinda, untuk proses lebih lanjut sesuai kewenangan.**
Jumlah Foto Petugas	**0 Foto**