Bukti Laporan (Publik)

Sistem Pelaporan Kerusakan Jalan

ID LAPORAN
2647070001

Detail Laporan

Informasi Laporan (User)

ID Laporan	**2647070001**
Tanggal Lapor	**11 Januari 2026, 17:23 WITA**
Kecamatan	**Sungai Kunjang**
Kelurahan	**Karang Anyar**
Alamat Lokasi	**Jalan Kelapa Gading Gang 16**
Deskripsi Laporan	**Jalan rusak dan jebol**
Jenis Kerusakan	**Lubang-lubang**
Tingkat Kerusakan	**sedang**
Koordinat	**-0.4987030, 117.1181260**
Link Peta	**https://www.google.com/maps?q=-0.498703,117.118126**
Jumlah Foto	**3 Foto**

Dokumentasi Kerusakan (User)

Foto 1

Foto 2

Foto 3

Informasi Tindak Lanjut Petugas

Status	**Telah Dikerjakan**
Jumlah Foto Petugas	**1 Foto**

Dokumentasi Tindak Lanjut (Petugas)



Foto 1