Bukti Laporan (Publik)

Sistem Pelaporan Kerusakan Jalan

ID LAPORAN
2647070002

Detail Laporan

Informasi Laporan (User)

ID Laporan	**2647070002**
Tanggal Lapor	**27 Januari 2026, 18:08 WITA**
Kecamatan	**Sungai Kunjang**
Kelurahan	**Karang Anyar**
Alamat Lokasi	**Jl Ulin**
Deskripsi Laporan	**Jalanan yg berlubang besar banyak motor yg jatuh kalo malam hari karna tidak terlihat dan kurang penerangan**
Jenis Kerusakan	**Lubang-lubang**
Tingkat Kerusakan	**ringan**
Koordinat	**-0.5035870, 117.1163580**
Link Peta	**https://www.google.com/maps?q=-0.503587,117.116358**
Jumlah Foto	**3 Foto**

Dokumentasi Kerusakan (User)

Foto 1

Foto 2

Foto 3

Informasi Tindak Lanjut Petugas

Status	**Telah Disurvei**
Jumlah Foto Petugas	**0 Foto**