Bukti Laporan (Publik)

Sistem Pelaporan Kerusakan Jalan

ID LAPORAN
2647070003

Detail Laporan

Informasi Laporan (User)

ID Laporan	**2647070003**
Tanggal Lapor	**25 Februari 2026, 16:49 WITA**
Kecamatan	**Sungai Kunjang**
Kelurahan	**Karang Anyar**
Alamat Lokasi	**Jl Ulin**
Deskripsi Laporan	**Lobang jalan setiap hari terjadi kecelakaan**
Jenis Kerusakan	**Lubang-lubang**
Tingkat Kerusakan	**sedang**
Koordinat	**-0.5038720, 117.1161260**
Link Peta	**https://www.google.com/maps?q=-0.503872,117.116126**
Jumlah Foto	**2 Foto**

Dokumentasi Kerusakan (User)

Foto 1

Foto 2

Informasi Tindak Lanjut Petugas

Status	**Telah Disurvei**
Jumlah Foto Petugas	**0 Foto**