Bukti Laporan (Publik)

Sistem Pelaporan Kerusakan Jalan

ID LAPORAN
2648130001

Detail Laporan

Informasi Laporan (User)

ID Laporan	**2648130001**
Tanggal Lapor	**04 Mei 2026, 22:14 WITA**
Kecamatan	**Sungai Pinang**
Kelurahan	**Sei/Sungai Pinang Dalam**
Alamat Lokasi	**Jalan Sentosa Dalam**
Deskripsi Laporan	**Laporan jalan rusak di jalan Sentosa Dalam**
Jenis Kerusakan	**Lubang-lubang**
Tingkat Kerusakan	**berat**
Koordinat	**-0.4753170, 117.1689160**
Link Peta	**https://www.google.com/maps?q=-0.475317,117.168916**
Jumlah Foto	**3 Foto**

Dokumentasi Kerusakan (User)

Foto 1

Foto 2

Foto 3

Informasi Tindak Lanjut Petugas

Status	**Disposisi**
Keterangan Petugas	**Kegiatan/Pekerjaan berupa perbaikan jalan dengan skala berat telah diteruskan/disposisikan kepada pihak yang berwenang, yaitu Bidang Bina Marga DPUPR Kota Samarinda, untuk proses lebih lanjut sesuai kewenangan.**
Jumlah Foto Petugas	**0 Foto**