Bukti Laporan (Publik)

Sistem Pelaporan Kerusakan Jalan

ID LAPORAN
2540670001

Detail Laporan

Informasi Laporan (User)

ID Laporan	**2540670001**
Tanggal Lapor	**17 September 2025, 08:35 WITA**
Kecamatan	**Palaran**
Kelurahan	**Rawa Makmur**
Alamat Lokasi	**Jalan Adi Sucipto**
Deskripsi Laporan	**Jalan berlubang, sudah sering diperbaiki oleh warga sekitar tapi kini kembali rusak.**
Jenis Kerusakan	**Retak Buaya**
Tingkat Kerusakan	**Sedang**
Koordinat	**-0.5637460, 117.1671080**
Link Peta	**https://www.google.com/maps?q=-0.563746,117.167108**
Jumlah Foto	**3 Foto**

Dokumentasi Kerusakan (User)

Foto 1

Foto 2

Foto 3

Informasi Tindak Lanjut Petugas

Status	**Belum Dikerjakan**
Jumlah Foto Petugas	**0 Foto**