

## Detail Laporan

### Informasi Laporan (User)

ID Laporan	2542760001
Tanggal Laporan	17 September 2025, 09:43 WITA
Kecamatan	Samarinda Kota
Kelurahan	Bugis
Alamat Lokasi	Jalan Milono
Deskripsi Laporan	Jalan berlubang
Jenis Kerusakan	Lubang-lubang
Tingkat Kerusakan	ringan
Koordinat	-0.4979030, 117.1427650
Link Peta	<a href="https://www.google.com/maps?q=-0.497903,117.142765">https://www.google.com/maps?q=-0.497903,117.142765</a>
Jumlah Foto	3 Foto

### Dokumentasi Kerusakan (User)



Foto 1



Foto 2



Foto 3

## Informasi Tindak Lanjut Petugas

Status

**Belum Dikerjakan**

Jumlah Foto Petugas

**0 Foto**