

Detail Laporan

Informasi Laporan (User)

ID Laporan	2542760003
Tanggal Laporan	30 Oktober 2025, 20:25 WITA
Kecamatan	Samarinda Kota
Kelurahan	Bugis
Alamat Lokasi	Jalan K.H. Abdurrasyid
Deskripsi Laporan	Kondisi jalan aspal amblas
Jenis Kerusakan	Ambles
Tingkat Kerusakan	berat
Koordinat	-0.4954890, 117.1492770
Link Peta	https://www.google.com/maps?q=-0.495489,117.149277
Jumlah Foto	3 Foto

Dokumentasi Kerusakan (User)



Foto 1



Foto 2



Foto 3

Informasi Tindak Lanjut Petugas

Status **Telah Dikerjakan**

Jumlah Foto Petugas **1 Foto**

Dokumentasi Tindak Lanjut (Petugas)



Foto 1

