

Detail Laporan

Informasi Laporan (User)

ID Laporan	2545270001
Tanggal Lapo	29 Agustus 2025, 14:58 WITA
Kecamatan	Samarinda Utara
Kelurahan	Sempaja Timur
Alamat Lokasi	Jalan Kyai Haji Wahid Hasyim II
Deskripsi Laporan	Jalan nya mengalami penurunan, kemungkinan efek pekerjaan drainase beberapa bulan yang lalu. Serta menimbulkan korban jatuh dari pengendara motor pada malam hari.
Jenis Kerusakan	Lubang-lubang
Tingkat Kerusakan	sedang
Koordinat	-0.4404800, 117.1537290
Link Peta	https://www.google.com/maps?q=-0.440480,117.153729
Jumlah Foto	1 Foto

Dokumentasi Kerusakan (User)



Foto 1

Informasi Tindak Lanjut Petugas

Status

Disposisi

Keterangan Petugas

Kegiatan/Pekerjaan pada Jalan Wahid Hasyim II merupakan ruas jalan provinsi, sehingga penanganannya menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Laporan dan permohonan perbaikan telah kami disposisikan kepada Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Provinsi Kalimantan Timur untuk proses tindak lanjut sesuai kewenangan.

Jumlah Foto Petugas

0 Foto