Bukti Laporan (Publik)

Sistem Pelaporan Kerusakan Jalan

ID LAPORAN
2545270003

Detail Laporan

Informasi Laporan (User)

ID Laporan	**2545270003**
Tanggal Lapor	**11 September 2025, 12:12 WITA**
Kecamatan	**Samarinda Utara**
Kelurahan	**Sempaja Timur**
Alamat Lokasi	**Jalan Padat Karya**
Deskripsi Laporan	**Jembatan rusak, tidak layak dilalui. Menyebabkan pengendara motor terjatuh karena jembatan bergoyang dan tidak kokoh karena sudah miring.**
Jenis Kerusakan	**Permukaan tidak rata**
Tingkat Kerusakan	**sedang**
Koordinat	**-0.4346050, 117.1554300**
Link Peta	**https://www.google.com/maps?q=-0.434605,117.155430**
Jumlah Foto	**1 Foto**

Dokumentasi Kerusakan (User)

Foto 1

Informasi Tindak Lanjut Petugas

Status	**Disposisi**
Keterangan Petugas	**Kegiatan/pekerjaan berupa perbaikan besi jembatan gorong-gorong telah diteruskan/disposisikan kepada pihak yang berwenang, yaitu UPTD Pemeliharaan Saluran Drainse dan Irigasi Kota Samarinda, untuk proses lebih lanjut sesuai kewenangan.**
Jumlah Foto Petugas	**0 Foto**