

## Detail Laporan

### Informasi Laporan (User)

ID Laporan	2545270004
Tanggal Lapo	17 September 2025, 09:43 WITA
Kecamatan	Samarinda Utara
Kelurahan	Sempaja Timur
Alamat Lokasi	Jalan Kyai Haji Wahid Hasyim II
Deskripsi Laporan	Rusak bergelombang
Jenis Kerusakan	Retak buaya
Tingkat Kerusakan	sedang
Koordinat	-0.4408270, 117.1542000
Link Peta	<a href="https://www.google.com/maps?q=-0.440827,117.154200">https://www.google.com/maps?q=-0.440827,117.154200</a>
Jumlah Foto	1 Foto

### Dokumentasi Kerusakan (User)



Foto 1

## Informasi Tindak Lanjut Petugas

Status

Disposisi

Keterangan Petugas

**Kegiatan/Pekerjaan pada Jalan Wahid Hasyim II merupakan ruas jalan provinsi, sehingga penanganannya menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Laporan dan permohonan perbaikan telah kami disposisikan kepada Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Provinsi Kalimantan Timur untuk proses tindak lanjut sesuai kewenangan.**

Jumlah Foto Petugas

**0 Foto**