

Detail Laporan



Informasi Laporan (User)

ID Laporan	2545960002
Tanggal Laporan	16 September 2025, 21:52 WITA
Kecamatan	Samarinda Utara
Kelurahan	Lempake
Alamat Lokasi	Nama jalan tidak ditemukan dari peta.
Deskripsi Laporan	Jalan masih berupa tanah dan setiap hujan ringan pasti licin
Jenis Kerusakan	Permukaan tidak rata
Tingkat Kerusakan	berat
Koordinat	-0.4205290, 117.2000510
Link Peta	https://www.google.com/maps?q=-0.420529,117.200051
Jumlah Foto	1 Foto

Dokumentasi Kerusakan (User)



Foto 1



Informasi Tindak Lanjut Petugas

Status

Disposisi

Keterangan Petugas

Kegiatan/pekerjaan berupa pembangunan jalan dengan skala berat telah diteruskan/disposisikan kepada pihak yang berwenang, yaitu Bidang Bina Marga DPUPR Kota Samarinda, untuk proses lebih lanjut sesuai kewenangan.

Jumlah Foto Petugas

0 Foto