

Detail Laporan

Informasi Laporan (User)

ID Laporan	2545960004
Tanggal Laporan	16 Oktober 2025, 08:53 WITA
Kecamatan	Samarinda Utara
Kelurahan	Lempake
Alamat Lokasi	Simpang tiga Jl. Belimau RT.21
Deskripsi Laporan	Gorong-gorong ambruk dan kondisi jalan sempit
Jenis Kerusakan	Ambles
Tingkat Kerusakan	berat
Koordinat	-0.4337060, 117.1791870
Link Peta	https://www.google.com/maps?q=-0.433706,117.179187
Jumlah Foto	1 Foto

Dokumentasi Kerusakan (User)



Foto 1

Informasi Tindak Lanjut Petugas

Status

Telah Dikerjakan

Jumlah Foto Petugas

1 Foto

Dokumentasi Tindak Lanjut (Petugas)



Foto 1