Bukti Laporan (Publik)

Sistem Pelaporan Kerusakan Jalan

ID LAPORAN
2546980002

Detail Laporan

Informasi Laporan (User)

ID Laporan	**2546980002**
Tanggal Lapor	**17 September 2025, 08:57 WITA**
Kecamatan	**Sambutan**
Kelurahan	**Sambutan**
Alamat Lokasi	**Nama jalan tidak ditemukan dari peta.**
Deskripsi Laporan	**Kondisi rusak parah**
Jenis Kerusakan	**Permukaan tidak rata**
Tingkat Kerusakan	**berat**
Koordinat	**-0.4969710, 117.2126520**
Link Peta	**https://www.google.com/maps?q=-0.496971,117.212652**
Jumlah Foto	**1 Foto**

Dokumentasi Kerusakan (User)

Foto 1

Informasi Tindak Lanjut Petugas

Status	**Disposisi**
Keterangan Petugas	**Kegiatan/Pekerjaan berupa pembangunan jalan dengan skala berat telah diteruskan/disposisikan kepada pihak yang berwenang, yaitu Bidang Bina Marga DPUPR Kota Samarinda, untuk proses lebih lanjut sesuai kewenangan.**
Jumlah Foto Petugas	**0 Foto**