Bukti Laporan (Publik)

Sistem Pelaporan Kerusakan Jalan

ID LAPORAN
2547080004

Detail Laporan

Informasi Laporan (User)

ID Laporan	**2547080004**
Tanggal Lapor	**19 September 2025, 14:08 WITA**
Kecamatan	**Sungai Kunjang**
Kelurahan	**Lok Bahu**
Alamat Lokasi	**Gang Melati blok b**
Deskripsi Laporan	**Gang melati dibagian blok B sebagian belum di semenisasi. Apabila hujan masih becek dan licin**
Jenis Kerusakan	**Permukaan tidak rata**
Tingkat Kerusakan	**berat**
Koordinat	**-0.4957080, 117.0874350**
Link Peta	**https://www.google.com/maps?q=-0.495708,117.087435**
Jumlah Foto	**1 Foto**

Dokumentasi Kerusakan (User)

Foto 1

Informasi Tindak Lanjut Petugas

Status	**Belum Dikerjakan**
Jumlah Foto Petugas	**0 Foto**