

Detail Laporan



Informasi Laporan (User)

ID Laporan	2547080004
Tanggal Lapor	19 September 2025, 14:08 WITA
Kecamatan	Sungai Kunjang
Kelurahan	Lok Bahu
Alamat Lokasi	Gang Melati blok b
Deskripsi Laporan	Gang melati dibagian blok B sebagian belum di semenisasi. Apabila hujan masih becek dan licin
Jenis Kerusakan	Permukaan tidak rata
Tingkat Kerusakan	berat
Koordinat	-0.4957080, 117.0874350
Link Peta	https://www.google.com/maps?q=-0.495708,117.087435
Jumlah Foto	1 Foto

Dokumentasi Kerusakan (User)



Foto 1



Informasi Tindak Lanjut Petugas

Status

Disposisi

Keterangan Petugas

Kegiatan/Pekerjaan berupa pembangunan jalan dengan skala berat telah diteruskan/disposisikan kepada pihak yang berwenang, yaitu Bidang Bina Marga DPUPR Kota Samarinda, untuk proses lebih lanjut sesuai kewenangan.

Jumlah Foto Petugas

0 Foto