

## Detail Laporan

### Informasi Laporan (User)

ID Laporan	2645960001
Tanggal Lapo	03 Februari 2026, 16:48 WITA
Kecamatan	Samarinda Utara
Kelurahan	Lempake
Alamat Lokasi	Gang Keluarga 1
Deskripsi Laporan	Jalan terdampak longsor
Jenis Kerusakan	Longsor
Tingkat Kerusakan	sedang
Koordinat	-0.4235760, 117.1993650
Link Peta	<a href="https://www.google.com/maps?q=-0.423576,117.199365">https://www.google.com/maps?q=-0.423576,117.199365</a>
Jumlah Foto	3 Foto

### Dokumentasi Kerusakan (User)




Foto 1



Foto 2



Foto 3

## Informasi Tindak Lanjut Petugas

Status **Belum Dikerjakan**

Jumlah Foto Petugas **0 Foto**